

アスベスト分析をご依頼される方へ

依頼書内容と試料内容に相違があった場合、弊社の受付より確認のご連絡をさせていただきます。確認が取れない場合、分析工程に進めることが出来ないため遅延が生じてしまいます。下記内容を必ずチェックいただき、依頼から分析・報告までのスムーズな実施にご協力ください。

郵送前チェックシート

- 「試料名称」と「実際の建材」に相違はありませんか。**
弊社で気付かなかった場合、そのまま報告書に反映されてしまう可能性があります。
- 依頼書の「定性・定量分析欄」に「○」は入っていますか。**
分析内容の判断に迷った場合、必ず事前に弊社へご相談ください。
- ご依頼いただく際のメールに分析依頼書の「Excelファイル」は添付されていますか。**
依頼書ファイルが添付されていない場合、納期が遅延してしまう場合があります。
- 試料袋はチャック付きポリ袋を使用する等、暴露防止対策はされていますか。**
袋に破損がないよう、二重にする等「暴露防止対策」にご協力ください。
- 各試料袋が依頼書のどの試料に該当するか、分かるようになっていますか。**
整合性が取れないと納期に遅延が生じたり、試料の取り違い等が発生する恐れがあります。
- 分析依頼書は同封されていますか。**
取り違い防止のためにも依頼書の同封にご協力ください。
- 荷物は配送状況が追跡可能なサービスのご利用を推奨しております。**
佐川急便、ヤマト運輸、日本郵政のご利用が便利です。
※ 誤配送が生じた場合、当方では対処いたしかねます。

こんな間違いがよくあります！

		正	誤
① 誤字	変換ミス	三重県 松阪 市	三重県 松坂 市
② 試料名称の間違い	2種類のうち1種類のみ記載	石膏ボード+岩綿吸音板	岩綿吸音板
	類似している外見	ケイカル板	石膏ボード
③ 内容の変更忘れ	複数の案件があり依頼書ファイルをコピーして引用、内容の変更を忘れてしまう		
④ 分析内容が空欄	どちらかの分析が良いか判断できず空欄のまま		

株式会社岐阜県環境研究所

〒501-3763

岐阜県美濃市極楽寺872-2

〈お問合せ先〉

0575-29-7777


適正な状態での試料採取にご協力を！

届いた試料の状態が悪い場合、分析に支障をきたし正確な分析結果をご提供できない可能性があります。下記、注意事項をお読みいただき、適正な状態での試料採取にご協力をお願いいたします。

試料の状態を今一度ご確認ください！！

危険！試料はチャック付き袋に入っていますか？

アスベストを含む試料が正しく密閉されていないと輸送や開封する際にアスベストの漏洩や飛散に繋がり大変危険です。簡易的な包装ではなく、チャック付き袋で二重に密閉し、送付いただきますようお願いいたします。



試料は適量でしょうか？

分析に足る十分な試料量が無い場合、再採取のお願いや分析をお断りさせていただく場合があります。適正な量の試料採取にご協力ください。

【適正な試料量とは…】

建築材料の一例		分析に必要な量
吹付け石綿	けい酸カルシウム保温材	ゴルフボール2個分 程度
吹付けロックウール	煙突用断熱材 など	
建築用仕上塗材	しっくい壁 など	スプーン山盛り5杯 程度 (シート状ならば5cm角 程度)
じゅらく壁		
スレートボード	サイディングボード	5cm角 程度
石膏ボード	ソフト巾木	
けい酸カルシウム板	ビニル床タイル など	

※送付いただいた試料が多すぎる場合につきましても、正しく分析できないケースがございます。建築材料の代表性と均一性をご考慮いただいた上で、送付いただく量は上記の2倍程度までにしていただけると幸いです。

試料が混在してませんか？

異なる試料が混在している場合、正確な分析結果を得られない可能性があります。複数箇所から採取された際、同一ではないと疑わしい場合は、それぞれ別の試料として分析のご依頼をお願いいたします。

困ったことはありませんか？

試料に不安がある場合は弊社にご相談ください。

株式会社岐阜県環境研究所

〒501-3763

岐阜県美濃市極楽寺872-2

《お問合せ先》

0575-29-7777